

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1370/21-9-24017	2024年10月10日	<p>存在问题： 安全监控布置图未及时更新。 建议：加强甲烷超限断电闭锁和故障闭锁功能维护。 除上述问题外，其余所检项目合格。</p>	
2	GX-B1370/21-9-24018	2024. 10. 12	<p>存在问题： 1、检修记录未及时填写； 2、煤矿安全监控布置图中无二氧化碳、负压传感器图例。 建议：加强甲烷超限断电闭锁和故障闭锁功能维护。</p>	