

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
22	GX-B1340/21-8-23032	2023. 5. 17	该通风机在双级运行、叶片角度 0° /0° 状态下，本次共测试 3 个运行频率状态（26Hz、28Hz、30Hz），所检项目合格。	
23	GX-B1340/21-8-23033	2023. 5. 17	该通风机在双级运行、叶片角度 0° /0° 状态下，本次共测试 3 个运行频率状态（26Hz、28Hz、30Hz），所检项目合格。	
24	GX-B1525/21-8-23029	2023. 5. 17	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。	


25	GX-B1525/21-8-23030	2023. 5. 17	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。	
26	GX-B1525/21-8-23031	2023. 5. 17	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。	
27	GX-B1525/21-8-23032	2023. 5. 17	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。	

28	GX-B1525/21-8-23038	2023. 5. 17	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。			
29	GX-B1525/21-8-23039	2023. 5. 17	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。			
30	GX-B1525/21-8-23040	2023. 5. 17	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。			

31	GX-B1525/21-8-23041	2023. 5. 17	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。	
32	GX-B1341/21-8-23018	2023. 5. 17	综合判定：合格。	
33	GX-B1342/21-8-23007	2023. 5. 17	全系统测定阻力值：820. 1Pa	

34	GX-B1340/21-8-23016	2023. 5. 18	该通风机在叶片角度-3° 条件下，共测试3个运行频率状态（27Hz、30Hz、35Hz），所检项目合格。	
35	GX-B1340/21-8-23017	2023. 5. 18	该通风机在叶片角度-3° 条件下，共测试3个运行频率状态（27Hz、30Hz、35Hz），所检项目合格。	
36	GX-B1594/21-8-23003	2023. 5. 18	该局部通风机共检 5 项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目合格。	

37	GX-B1594/21-8-23004	2023. 5. 18	该局部通风机共检 5 项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目合格。	
38	GX-B1340/21-8-23028	2023. 5. 18	该通风机在双级运行、叶片角度+3° /+3° 的条件下，共测试 5 个运行频率状态（运行频率 32Hz、36Hz、40Hz、45Hz、50Hz），所检项目合格。	
39	GX-B1340/21-8-23029	2023. 5. 18	该通风机在双级运行、叶片角度+3° /+3° 的条件下，共测试 5 个运行频率状态（运行频率 32Hz、36Hz、40Hz、45Hz、50Hz），所检项目合格。	

40	GX-B1525/21-8-23027	2023. 5. 18	该局部通风机共检 5 项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。 。			
----	---------------------	-------------	---	--	---	--