

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
10	GX-B1345/21-8-24001	2024年1月19日	2023年11月8日2#主要通风机运行时测定的外部漏风量为89m ³ /min，计算的外部漏风率为2.37%，符合《煤矿安全规程》规定“装有通风机的井口无提升设备时其外部漏风率不超过5%”的要求。	