

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1364/22-A-241323	2024/12/2	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
2	GX-B1364/22-A-241324	2024/12/2	所检项目合格。	 A photograph showing two technicians in white uniforms with a blue logo on the back, inspecting a piece of industrial equipment. The technician on the right is looking at a screen or control panel. The equipment has a yellow warning sign. The date '2024.11.19' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
3	GX-B1364/22-A-241325	2024/12/2	所检项目合格。	 A photograph showing two technicians in white uniforms with a blue logo on the back, inspecting a control panel in a room. The technician on the left is wearing glasses. The control panel has a screen and several buttons. The room has a window on the right and a door on the left. A date stamp '2024 11 19' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
4	GX-B1364/22-A-241326	2024/12/2	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
5	GX-B1364/22-A-241327	2024/12/2	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
6	GX-B1364/22-A-241328	2024/12/2	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
7	GX-B1364/22-A-241329	2024/12/2	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
8	GX-B1364/22-A-241330	2024/12/2	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
9	GX-B1364/22-A-241321	2024/12/2	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
10	GX-B1364/22-A-241322	2024/12/2	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
11	GX-B1364/22-A-241339	2024/12/2	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
12	GX-B1364/22-A-241340	2024/12/2	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
13	GX-B1364/22-A-241338	2024/12/2	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
14	GX-B1364/22-A-241332	2024/12/2	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
15	GX-B1367/22-A-24091	2024/12/3	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
16	GX-B1363/22-A-24628	2024/12/3	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
17	GX-B1367/22-A-24090	2024/12/4	所检项目合格。	 A photograph showing two individuals in a laboratory setting. One person is writing on a document while the other looks on. A scale and other equipment are visible on the counter. The photo has an orange timestamp in the bottom right corner that reads "2024.11.19".

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
18	GX-B1367/22-A-24087	2024/12/4	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
19	GX-B1363/22-A-24639	2024/12/4	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
20	GX-B1363/22-A-24696	2024/12/4	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
21	GX-B1363/22-A-24697	2024/12/4	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
22	GX-B1363/22-A-24698	2024/12/4	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
23	GX-B1363/22-A-24676	2024/12/4	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
24	GX-B1363/22-A-24640	2024/12/4	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
25	GX-B1363/22-A-24641	2024/12/4	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
26	GX-B1363/22-A-24642	2024/12/4	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
27	GX-B1509/20-A-24044	2024/12/4	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
28	GX-B1364/22-A-241374	2024/12/3	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
29	GX-B1364/22-A-241375	2024/12/3	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
30	GX-B1364/22-A-241357	2024/12/4	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
31	GX-B1364/22-A-241356	2024/12/4	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
32	GX-B1364/22-A-241355	2024/12/4	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
33	GX-B1364/22-A-241354	2024/12/4	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
34	GX-B1364/22-A-241353	2024/12/4	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
35	GX-B1364/22-A-241390	2024/12/5	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
36	GX-B1364/22-A-241389	2024/12/5	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
37	GX-B1364/22-A-241388	2024/12/5	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
38	GX-B1364/22-A-241387	2024/12/5	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
39	GX-B1364/22-A-241386	2024/12/5	所检项目合格。	 A photograph showing two technicians in white uniforms inspecting a large black cabinet in a room. The technician on the left is looking at the cabinet, and the technician on the right is looking at a device on the wall. A window is visible in the background. The date '2024.12.04' is printed in orange in the bottom right corner of the image.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
40	GX-B1364/22-A-241385	2024/12/5	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
41	GX-B1364/22-A-241384	2024/12/5	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
42	GX-B1364/22-A-241383	2024/12/5	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
43	GX-B1364/22-A-241382	2024/12/5	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
44	GX-B1364/22-A-241381	2024/12/5	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
45	GX-B1365/20-A-24094	2024/12/4	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
46	GX-B1366/20-A-24123	2024/12/4	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
47	GX-B1365/20-A-24095	2024/12/4	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
48	GX-B1366/20-A-24124	2024/12/4	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
49	GX-B1366/20-A-24122	2024/12/4	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
50	GX-B1365/20-A-24093	2024/12/4	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
51	GX-B1363/22-A-24673	2024/12/6	所检项目合格。	 A photograph showing two workers in light-colored jackets inspecting a large, complex industrial machine, likely a furnace or boiler. The machine has a large, rectangular opening on the right side. One worker is on the left, looking into the opening, while the other is on the right, wearing yellow gloves and looking at the machine. The machine has a yellow warning triangle on the right side. The background shows a window and a fan. A date stamp '2024.12.03' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
52	GX-B1363/22-A-24699	2024/12/6	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
53	GX-B1363/22-A-24648	2024/12/6	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
54	GX-B1363/22-A-24643	2024/12/6	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
55	GX-B1363/22-A-24644	2024/12/6	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
56	GX-B1363/22-A-24695	2024/12/6	所检项目合格。	